医療安全ニュース　14期2号

酸素が流れていない！？

とある場面

看護師A:介助して患者を車椅子に移乗させた。
カヌラを酸素ボンベに付け替え、
中央配管側の流量を【０】にした。

理学療法士:車椅子に移乗したまま、２０分間リハビリ実施。
リハビリ終了後、患者をベッドに臥床させ、
カヌラを中央配管に付け替えた。
酸素流量の確認をしていない。

３０分後・・・

患者:ナースコール　『息苦しい』

看護師B:*酸素流量が【０】のままであった*

発覚

酸素吸入時のポイント

◎マスクやカヌラは正しく装着されていますか？
◎酸素流量は指示通りですか？
◎チューブの屈曲・閉塞はしていませんか？
◎中央配管・酸素ボンベ周囲に火元はありませんか？

今月の一言

ミスのもと　確認不足と　思い込み

引用：いろはかるた

第14期の医療安全年間計画が出そろいました。全部署の計画はラウンジに貼り出しています。また、メール配信もしていますので、ご確認下さい。この１年間、目標達成に向けて皆で協力し合いましょう。

引用　いらすとやHP

2023.8.25医真会八尾総合病院　医療安全管理室